

Teckenförklaring: **Utfört** **På gång/planerat** **Kommer ej att utföras** **Inget svar/Återstår**

Flysta och Sundby 9/5 2006

						Resultat från uppföljning v.47, 2006
1. Bindestrecket	Elcentral	Klotter	Sanera	Fortum		Inget svar/Återstår
2. Fägringsbrinken/Glimtstigen	Höga häckar	Dålig sikt	Klipp	Fastighetsägare		Utfört
3. Flystaslingan	Buskar/träd	Dålig sikt	Klipp	Fastighetsägare		Utfört
4. Fägringsbacken/Kopparbacken	Grannsamverkan	Klottrad	Byt ut	Grannsamverkan ansv.		Inget svar/Återstår
5. Sundbyv./Enev./Bondestav.	Parkerade bilar	Sikt dålig	Parkeringsförbud?	Trafikkontoret		Kommer ej att utföras Parkeringsförbud = ökad hastighet, inget man vill medverka i
6. Byvägen 16	Belysning	Träd upp i lampa	Klipp ned	Fastighetsägaren		Utfört
7. Brotorpsvägen	Trottoar saknas	Trafikfara, skolväg	Anlägga trottoar	Trafikkontoret		Kommer ej att utföras Gatukostnader ej bet. av fasthetsäg. sedan tidigare
8. Brotorpsvägen	Rak bred gata Ingen håller	Gupp? 30 km/tim		Trafikkontoret		Kommer ej att utföras Mätningar har gjorts, ej motiverat med ingrepp
9. Brotorpsv./Gråstensv.	Hål i gatan	Trafikfara	Asfaltera	Trafikkontoret		Utfört
10. Brotorpsv.25	Hål i gatan	Trafikfara	Asfaltera	Trafikkontoret		Utfört
11. Biodlarv./Brotorpsv.	Elskåp	Klotter, låter	Sanera, laga	Trafikkontoret		Utfört
12. Sundbyv.58/Brotorpsv.	Träd i luftledning	Fara, avbrott	Klipp	Fastighetsägare		Utfört
13. Sundbyv.58/Brotorpsv.	30-skylt, syns dåligt	Gammal, skymd	Klipp, byt ut	Trafikkontoret		Utfört
14. Biodlarv. 1	Klotter		Sanera	SDF?		Utfört
15. Sundbyvägen	Övergångsställen	Syns ej	Måla på!	Trafikkontoret		Utfört
16. Brotorpsv./Arrendev.	Återvinningsstation	Skräpigt	Töm oftare Utvidga?	Sita		Utfört

17. Gribbyv./Stockeldsv. (tips!)	Staket	Raserat	Laga	SDF	Utfört
18. Arrendevägen	Elstation	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört
19. Brotorpsv./Arrendev.	Hål i gatan	Skaderisk	Asfaltera	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
20. Arrendevägen 56-52	Skylt borttagen (snöröjningen...)	"Tippning förbjuden" saknas	Sätt upp ny	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
21. Arrendevägen	Skadade björkar	Snöröjning	Ta bort	SDF	Utfört
22. Småbrukarv./Arrendev.	"Grannsamverkan"	Klotter	Byt ut	Grannsamverkan	Inget svar/Återstår
23. Småbrukarvägen	Vägbeläggning	Saknas asfalt	Asfaltera	Trafikkontoret	Utfört
24. Småbrukarvägen	"Tippning"-skylt	Klotter	Sanera	SDF	Utfört Nytt klotter
25. Vid Ballstaån	Industrivägen Transporter	Ny väg? genom bostadsområde		Trafikkontoret	På gång/planerat Arbetet pågår på Markkontoret
26. Småbrukarv./Frögränd	Hål i gatan	Trafikfara	Asfaltera	Trafikkontoret	Utfört
27. Sundbyvägen 101-103	Omarkerade gupp	Trafikfara	Måla	Trafikkontoret	Utfört
28. Sundbyv. (vid skolan)	Övergångsställen omarkerade	Trafikfara	Måla!	Trafikkontoret	Utfört
29. Sundbyv. (vid skolan)	3 st. "här går man"-skyltar saknas	Trafikfara	Sätt upp	Trafikkontoret	Utfört
30. Småbrukarv./Sundbyv.	Elskåp	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
31. Sundbyvägen 77	Träd i gatlyktan	Dålig Belysning	Klipp	Fastighetsägaren	Inget svar/Återstår
32. Biskötarbacken 1	Träd i gatlyktan	Dålig Belysning	Klipp	Fastighetsägaren	Inget svar/Återstår
33. Gribbyv./Gribbyv.(bollplan)	Skylt nedkörd Trafikfara	Laga		Trafikkontoret	Utfört

Bromsten 10/5 2006

Resultat från uppföljning v.47, 2006

1.	Spånga station kakelvägg mot bron	Vägg på station	Klotter	Sanera	SL	Utfört
2.	Muren utmed Spåret	Bergsskär	Klotter	Sanera. Plantera t ex humle som täcker vägg?	SDF	Utfört Nytt klotter, insats planerad
3.	Staket utmed spår	Staket	Klotter	Sanera	Banverket	Inget svar/Återstår
4.	Gångväg utmed spår	Elskåp	Klotter	Sanera	Fortum	Inget svar/Återstår
5.	Gångväg utmed spår	Parkbänk	Klotter	Sanera	SDF	Utfört Nytt klotter
6.	Under Spånga kyrkv.	Elcentral	Klotter	Sanera	Fortum	Inget svar/Återstår
7.	Under Spånga kyrkv.	Lampor	Trasiga eller laga	Skydda alt. vänd belysning uppåt eller sätt galler framför lampa	Trafikkontoret	På gång/planerat Utredning pågår för bättre lösning
8.	Under Spånga kyrkv.	Brofästen	Klotter	Sanera	Konstbyggnad	Utfört Nytt klotter
9.	Skogsängsvägen	Elskåp	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört Nytt klotter
10.	Skogsängsvägen	Buskar	Växer ut i Gångbana	Klipp	Cramo, www.xervon.se (Libergs)	Utfört
11.	Skogsängsvägen	7 containers parkerade i körbana	Trafikfara skräpsamling	Ta bort	Markkontoret kontrollerar tillstånd (D-Mark AB 584 231 00 Eller UV Shakt 0760 300 94 /300 90)	Utfört
12.	Skogsängsv./Åkantsgr.	Suggor flyttade, städning ej utförd	Genomfart smitväg	Ställ tillbaka och städa	SDF	Utfört Men flyttade igen...

13. Bromstens IP	Gångvägen, parkbänk	Klotter	Sanera	SDF	Utfört Nytt klotter
14. Midgränd, vändplan	Träd upp i belysning	Mörkt	Klipp	Fastighetsägare	Utfört
15. Spångaån, Bromsten IP	Vattentunnel	Stopp	Rensa	Stockholm Vatten	Inget svar/Återstår
16. Duvbov./Fristadsv.	Elskåp	Klotter	Sanera	Fortum	Inget svar/Återstår
17. Rissnav. (koll.huset)	30-markering i gatan	Bortsliten	Måla på	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
18. Stridsbergav./Cervinsv.	Stopplikt nötts bort	Markering	Måla på	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
19. Stridsbergav./Båtsman stensv. 70	Korsning olika nivåer	Dålig sikt, Klippa? på gatan. Buskar skymmer.	Spegel?	Trafikkontoret Fastighetsägare	Kommer ej att utföras Spegel innebär trafikfara! Ansvar ligger på fasth.äg att klippa buskar
20. Stridsbergav./Norrav.	Gångväg	Biltrafik över fältet Rinkeby- Bromsten	Hinder från Rinkeby behövs	Rinkeby SDF	Utfört
21. Gångväg utmed Rinkebyfältet	Arbete utfört i gatan?	Asfalt saknas	Asfaltera	Trafikkontoret	Utfört
22. Rinkebyfältet	Sopor vid kolonier	Få soptunnor	Öka antal	Rinkeby SDF	Utfört Såg Ok ut v.47
23. Gångväg/korsning	Vägskylt	Böjd	Byt ut	Trafiktjänsten	Inget svar/Återstår

Solhem och Solhöjden 15/5 2006

					Resultat från uppföljning v.47, 2006
1. Bromstensv. (Lidl)	Höga hastigheter	Skyltning dålig?	Skylta bättre	Trafikkontoret	Utfört
2. Bromstensv. (Kuusakoski)	Industri	Miljöfara Oljud	Omlokalisera	Kuusakoski	Kommer ej att utföras Uppfyller miljökrav, detaljplan, ombyggnation pågår; ska bullra mindre
3. Stormbyv. Elcentral	Klotter	Sanera		Fortum	Utfört Nytt klotter
4. Solhagav. 1	Elskåp	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört
5. Månstigen/Solhagav.	Elskåp	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört Skåpet påkört, skadat
6. Månstigen/Stjärnfallsv.	Elskåp	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört
7. Adolf Rudbecksv./ Skogsbacken (vid skolan)	Hål i gatan	Trafikfara	Asfaltera	Trafikkontoret	Utfört
8. Adolf Rudbecksv./ Sörgårdsv.	Elcentral	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört
9. Adolf Rudbecksv./ Sörgårdsv.	Elskåp	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
10. Sörgårdsv. (ingång vid skolan)	Elskåp	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
11. Solhemsskolan	Sandlådan	Rostiga spikar sticker upp!	Byt kanter!	Sisab	Inget svar/Återstår
12. Sörgårdsv.	Elskåp	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Utfört Nytt klotter
13. Lundagårdsv.	Teleskåp	Klotter	Sanera	Telia	Utfört
14. Lundagårdsv./ Magisterv.	Elskåp x 2	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Utfört Nytt klotter
15. Gryningsv. 19A	Träd i belysning	Mörkt	Klipp	Fastighetsägaren	Inget svar/Återstår

16. Gryningsv./ Magisterv.	Elskåp x 2	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Utfört Nytt klotter
17. Gryningsv.18	Elskåp x 2	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Utfört Nytt klotter
18. Gryningsv./ Värsta gårdsv.	Skrotbil, FMR 075	Utdömd	Ta bort	www.skrotbil.nu	Utfört
19. Gryningsv./ Värsta gårdsv.	Hål i gatan	Trafikfara	Asfaltera	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
20. Värsta gårdsv. 6	Elskåp	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört
21. Värsta gårdsv. 5	Teleskåp	Klotter	Sanera	Telia	Utfört Nytt klotter
22. Värsta gårdsv. 5	Övergångsställe dåligt Markerat	Trafikfara	Måla	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
23. Värsta Allé (busshpl.)	Sopkorg	Klotter	Sanera	SDF	Utfört Nytt klotter
24. Värsta Allé 8	Elskåp x 2	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Utfört Nytt klotter
25. Spånga Torg	Alla parkbänkar!	Trasiga	Laga	SDF	På gång/planerat
26. Spånga Torg	Vipp-skytning	Hinder för t ex blinda	Ta bort!	Företagarförening.	Inget svar/Återstår
27. Värsta Allé	Cykelgarage	Klotter	Sanera	SDF?	Utfört Nytt klotter
28. Spånga stationsplan	Parkbänkar	Klotter	Sanera	SDF	Utfört Nytt klotter
29. Spånga stationsplan	Elskåp	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Utfört Nytt klotter
30. Spånga Torg	Fönster, Vi-butiken	Övertäckta. Upplevs som osäkert och trist	Öppna upp?	Vi-butiken	Inget svar/Återstår
31. Spånga Torg	Pelare, gångbron	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Utfört Nytt klotter

32. Spånga Torg	Kantsten under bron	Lös, snubbelrisk	Laga	SDF	Utfört
33. Utmed gångväg, Spårområdet mot Norrskensb.	Tall i gatubelysning	Skymmer	Beskär tall	SDF	Utfört
34. Gångväg utmed spårområdet	Bergsskären	Klotter	Sanera eller plantera klängväxter framför	SDF	Utfört
35. Gångvägen, backe upp mot Norrskensb.	Parkbänk	Klotter	Sanera	SDF	Utfört
36. Gångvägen, backe upp mot Norrskensb.	Parkbänk	Trasig sittyta	Laga	SDF	På gång/planerat
37. Solhöjdsslingan 39	Träd i lampa	Skymmer	Klipp	Fastighetsägaren	Utfört
38. Solhöjdsslingan 39	Elskåp	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Utfört
39. Solhöjdsslingan 48	Elskåp	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Utfört
40. Solhöjdsslingan/ Solhöjdsbacken	Hål i gatan	Trafikfara	Asfaltera	Trafikkontoret	Utfört
41. Solhöjdsslingan 1-7	Hål i gatan	Trafikfara	Asfaltera	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
42. Solhöjdsslingan 1-7	Skylt gång/cykelväg	Bortflyttad, bilar kör där!	Ställ i mitten av gatan	SDF	Inget svar/Återstår Vem ansvarig?
43. Snårbrinken/ Sohlöjdsslingan	Elskåp	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Utfört Nytt klotter
44. Snårbrinken 5	el/teleskåp	Klotter	Sanera	Trafikkontoret Telia	Utfört Nytt klotter
45. Snårbrinken 3	Träd i belysning	Skymmer	Klipp	Fastighetsägaren	Utfört

Tensta och Hjulsta 18/5 2006

						Resultat från uppföljning v.47, 2006
1.	Tenstaplan, trappa mot gymnasiet	Otryggt och otrevligt i trappan	Klotter	Sanera	SDF	Utfört
2.	Hagstråket	Broarna över gatan	Klotter	Sanera	SDF	Utfört
3.	Hagstråket utanför bibliotek	Skylt "Järva Vårdcentral"	Klotter	Sanera	Trafiktjänsten	Utfört
4.	Hagstråket	Belysning i träd	Skymd	Klipp	Sisab	Inget svar/Återstår
5.	Hagstråket	Växtlighet genom beläggning ned mot vägbana (vid gymnasiet)	Kantsten kan falla på fordon Trafikfara!	Ta bort	SDF	På gång/planerat Ser över möjligheter
6.	Hagstråket	Ledstång trasig	Kan skada gående/barn	Laga	SDF	Utfört
7.	Hagstråket/Elinsborgsbacken	Bom ur funktion	Bilar kör på gångvägen	Byt ut	SDF	På gång/planerat Arbete beställt
8.	Hagstråket/Elinsborgsbacken	Skylt "Järva Vårdcentral"	Böjd, missvisande	Laga	Trafiktjänsten	Inget svar/Återstår
9.	Elinsborgsbacken nr 3-5	Gatuskylt	Riktad åt fel håll	Rikta rätt!	Trafiktjänsten	Inget svar/Återstår
10.	Elinsborgsbacken 13-15	Lampa och skylt i träd	Skymda	Klipp träd	SDF	På gång/planerat En del av trädet ska sågas ned
11.	Elinsborgsbacken (vändplats)	Hål i gatan	Asfalt borta	Asfaltera	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
12.	Elinsborgsbacken (vändplats)	Yviga buskar, sly	Dålig sikt	Klipp, rensa	SDF	Utfört

13. Vattentornet	Parkbänk trasig	Saknas ben	Laga	SDF	På gång/planerat
14. Vattentornet	Otrevlig miljö	Klotter på Pelare	Sanera	Stockholm Vatten	Utfört Nytt klotter
15. Vattentornet	Mörkt kvällstid	Dåligt belyst	Lampor på insidan av pelare riktade uppåt?	Stockholm Vatten	På gång/planerat Trafikkont. kontr. med S.Vatten
16. Föllingebacken/ Elinsborgsbacken	Gropar i gatan Slitage?	Asfaltera		Trafikkontoret? SDF?	Utfört
17. Föllingebacken/ Elinsborgsbacken	Parkbänk sned	Skadegörelse	Slipa och rätta upp	SDF	Utfört
18. Föllingebacken tunneln mot Hjulsta	Hål i gatan	Snubbelrisk	Asfaltera	Trafikkontoret? SDF?	Utfört
19. Föllingebacken tunneln mot Hjulsta	Sotig tunnel	Brand?	Sanera/måla	Konstbyggnad	Inget svar/Återstår
20. Överallt	Stolpar, elskåp	Klotter	Sanera	Fortum, Trafikkontoret, SDF	Inget svar/Återstår
21. Hidinge backe	Garage mot E18	Klotter	Sanera	SvB	Utfört
22. Hidinge backe	Gångtunnel	Klotter	Sanera	Konstbyggnad	Utfört
23. Hidinge backe	Vägs skylt på fastighet	Syns ej	Omplacera	SvB	Utfört Skylt syntes v.47
24. Hjulsta backar	Gångtunnel mot torget	Klotter	Sanera	Konstbyggnad	Utfört
25. Hjulsta backar	Konstverket i tunnel	Klotter	Sanera	Konstbyggnad	Utfört
26. Hjulsta backar	Ojämn asfalt	Snubbelrisk	Asfaltera om	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
27. Hjulsta torg	Parkbänk	Ryggen lös	Laga	SDF	Utfört
28. Hjulsta torg	Brevlådor	Klotter	Sanera	Posten	Utfört

29. Hjulsta torg	Pollare	Sned, påkörd	Räta upp	SvB	Inget svar/Återstår Vem ansvarig?
30. Hjulsta torg	Bom	Sönderkörd	Byt ut	SDF	Utfört
31. Gångbro upp mot Edingekroken	Räcke av	Risk för skador, man kan fastna!	Svetsa ihop	SDF	Utfört
32. Gångbro upp mot Edingekroken	Otrevlig plats	Klotter	Sanera	SDF	Utfört Nytt klotter
33. Mur, Edingekroken	Fult, ovälkomnande	Klotter	Sanera	SvB	Utfört Nytt klotter
34. Edingekroken	Orienteringskarta	Klotter, fuktskadad	Byt ut! Inför Bo06	SDF?	På gång/planerat Ser över arbete med dessa
35. Edingekroken	Sand kvar sedan vintern	Glömt sopa	Sopa	SDF	Utfört
36. Stora Tenstagränd	Bollplank	Klotter	Sanera	SDF	Utfört Nytt klotter
37. Edingekroken 3	Kantsten trasig, lös	Skaderisk	Laga	SDF	Inget svar/Återstår
38. Hjulstastråket vid byggarbetsplats Järinge	Asfalt borttagen från vägbanan	Trafikfara Inbromsningar	Asfaltera	Trafikkontoret	Utfört
39. Dyvingegränd 23	Historikskylt	Klotter	Sanera	SDF	Utfört Nytt klotter
40. Dyvingegränd 23-1	Buskar/sly	Stökigt, otryggt i mörker	Klipp	SKB	Utfört
41. Dyvingegränd/ Stadingeplan	Varuvagn	Stulen från skola eller dyl.?	Ta bort	ICA?	Utfört
42. Husingeplan	Invid komposten	Död tall	Ta bort	SDF	Inget svar/Återstår Arbete ev beställt
43. Husingeplan 32-34	Trappa upp till gården	Rot sprängt sönder trappa. Snubbelrisk.	Ta bort, laga	SvB	Utfört

44. Husingeplan 36	Mur	Klotter	Sanera	SvB	Utfört
45. Stadinge/ Husingeplan	Gångväg, kantsten	Lös vid bron	Sätt fast	SDF	Utfört
46. Stadinge/ Husingeplan	Gångväg, kantsten lös vid brofäste	Snubbelrisk	Sätt fast	SDF	Utfört
47. Stadinge/ Husingeplan	Bron	Klotter	Sanera	SDF	Utfört
48. Bärkingeplan	Gångvägen, parkbänk	Trasig bänk	Laga	SDF	Utfört
49. Gullingskolan	Basketplan, muren	Klotter	Sanera	Sisab	Inget svar/Återstår
50. Gullingeplan 4-20	Vägskylten	Böjd	Räta ut	Trafiktjänsten	Inget svar/Återstår
51. Gullingeplan	Elskåp	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört
52. Gullingeplan	Brevlåda	Klotter	Sanera	Posten	Utfört
53. Gullingeplan 20	Gaveln, fasad	Klotter	Sanera	SvB	Utfört
54. Tenstaplan	Gångväg mot Hagstråket	Sned Lyktstolpe	Räta upp	SvB	Inget svar/Återstår Oklart om vem som äger stolpe
55. Tenstaplan	Parkbänk vid Hagstråket	Trasig	Laga	SDF	Utfört
56. Tenstaplan	Gångväg utmed Hagstråket	Sopkorg saknas	Sätt dit	SDF	Utfört Tagit bort stolpe
57. Tenstaplan	Utmed Hagstråket, Luftutdrag	Klotter	Sanera	SL	Utfört Nytt klotter
58. Tenstaplan	Gångbro över infart	Lös eldosa	Sätt fast	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår Oklart vem som har ansvar
59. Tenstaplan	Vid Tenstagången, bänk	Plog skada	Laga	SDF	Utfört
60. Tenstaplan	Hissen, ovansidan	Klotter	Sanera	SL	Utfört

Tensta 23/5 2006

						Resultat från uppföljning v.47, 2006
1.	Tenstagången/ garaget vid Taxinge	Trasigt staket	Fallrisk	Laga	SDF	På gång/planerat
2.	Tenstagången/ Västerorts Vuxengymnasium	Gångbron, lykta vid J3 20132	Trasig kåpa	Byt	Trafikkontoret	Utfört
3.	Kämpingeskolan gångvägen utmed Tenstastråket	Orienteringskarta	Saknas	Ordna nya till Bo06	SDF	På gång/planerat Ser över möjlighet att förändra
4.	Kämpingeskolan gångvägen utmed Tenstastråket	Vid brofäste lös kantsten	Kan rasa ner i körbana	Ta bort stenar?	SDF	Utfört
5.	Kämpingeskolan gångvägen utmed Tenstastråket	Parkbänk	Klotter Trasig	Sanera Laga	SDF	Utfört
6.	Sotingeplan/ Tenstastråket	Murar	Klotter	Sanera	SDF	Utfört
7.	Sotingeplan/ Tenstastråket	Lykta J3 129	Spräckt kåpa	Byt	Trafikkontoret	Utfört
8.	Sotingeplan/ Tenstastråket	Parkbänkar, 2	Klotter	Sanera	SDF	Utfört
9.	Sotingeplan/ Tenstastråket	Staket	Lutar	Räta upp	SDF	På gång/planerat Beställt
10.	Tenstastråket	Elcentral	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört
11.	Tenstastråket	Räcke vid Sotingeplan 80-4	Räcke löst	Sätt fast	SDF	Utfört
12.	Sotingeplan	Trafikskyltar	Sned	Räta upp	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår

13. Sotingeplan	Återvinningscentral	Skräpigt Klotter	Sanera, städa	FB	Utfört
14. Sotingeplan	Staket	Trasigt	Laga	SDF	På gång/planerat Beställt
15. Sotingeplan	Kantsten vid parkering	Lös	Sätt fast	SDF	Inget svar/Återstår Trafikkontoret?
16. Uppingegränd/ Tenstastråket	Gatlykta J3 94	Spräckt kåpa	Byt	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
17. Enbacksskolan	Bom	Öppen	Lås	Sisab	Inget svar/Återstår
18. Uppingegränd 5-11	Buskagen	Höga, yviga	Klipp, rensa	FB	Inget svar/Återstår
19. Enbacksskolan	Baksidan, staket	Lutande	Räta upp	Sisab	Inget svar/Återstår
20. Enbacksskolan/ Sotingeplan	Gatlykta	Spräckt kåpa J1:60	Byt	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
21. Sotingeplan 4-40	Gatlyktor trasiga	Spräckta kåpor	Byt	Trafikkontoret	Utfört
22. Bollplan Spånga By	Staket runt plan	Trasigt	Laga	SDF	På gång/planerat Beställt
23. Vid bollplan Spånga By	Fjärrvärmerör Klotter	Sanera, måla		Fortum	Utfört Nytt klotter
24. Svinningegränd, Parkvägen	Försänkning i vägbana	Snubbelrisk	Lägg om beläggning alt. asfaltera och tillåt trafik	SDF	Utfört
25. Gångtunnel från Svinningegränd	Tunneln mot fältet	Klotter	Sanera	Konstbyggnad	Utfört
26. Spånga Kyrkväg	Buskar utmed gångväg	Yviga, nära Vägbana	Klipp	FB	Inget svar/Återstår
27. Spånga Kyrkväg	Elskåp	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört
28. Spånga Kyrkväg/ Tenstavägen	Övergångsstället	Hål i gatan	Asfaltera	Trafikkontoret	Utfört

29. Spångadalen, gångtunnel vid fotbollshallen	Pelarna, brofäste	Klotter	Sanera	Konstbyggnad	Utfört
30. Spångadalen, gångtunnel vid fotbollshallen	Gångvägen ojämn	Snubbelrisk	Asfaltera	SDF	Utfört
31. Gångtunnel upp mot Enbacksskolan	I och utanför tunnel	Klotter	Sanera	Konstbyggnad	Utfört
32. Enbacksskolan	Träd upp i gatlykta	Skymmer	Klipp	Sisab	Inget svar/Återstår

Tensta 24/5 2006

1. Tenstagången	Betaltoalett	Tar pengar öppnar ej	Laga	?	Inget svar/Återstår
2. Tenstagången	Vippskylt utanför	Rörelse-hindrade kan skadas	Ta bort	Plusgrillen	Inget svar/Återstår
3. Kämpingeskolan	Dagbrunn, står upp	Snubbelrisk	Asfaltera, sänk	Sisab	Inget svar/Återstår
4. Kämpingeskolan	Boulebanda, spikar	Risk för skador	Sätt nya kanter	Sisab	Inget svar/Återstår
5. Kämpingeskolan	Basketplan	Skaderisk	Asfaltera om	Sisab	Inget svar/Återstår
6. Genomgående	Elskåp, stolpar	Klotter	Sanera	Trafikkontoret	Inget svar/Återstår
7. Genomgående	Sandlådor	Klotter	Sanera	SDF	Utfört Nytt klotter
8. Gångväg, bakom Spånga By	Träd in i lykta	Skymmer	Klipp	SDF	Utfört
9. Gångväg, bakom Spånga By	Gatlykta J1 127	Sned, påkörd?	Räta upp	Trafikkontoret	Utfört
10. Holmingegränd	Garagen, Grannsam-	Utnött	Byta?	Riksbyggen brf.	Inget svar/Återstår

Resultat från uppföljning v.47, 2006

11. Spånga Kyrkogård	Bom mot Bussenhus-Skolan	Öppen	Stäng	Kyrkogårdsförv.	Inget svar/Återstår	Öppen vid begravning
12. Bussenhusskolan,	Staket	Isärplockat,	Laga	Sisab	Inget svar/Återstår	
13. Gångvägs korsning	Lyktstolpsfäste i gatan	Spikar står ut Snubbelrisk!	Ta bort	Sisab	Inget svar/Återstår	
14. Kämpingebacken 21	Elcentral	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört	
15. Gångväg vid Bussenhusskolan	Parkbänkar	Saknar plank	Laga	SDF	Utfört	
16. Bussenhusskolan/ Glömmingegränd	Gatlykta J2 57	Spräckt kåpa	Laga	Trafikkontoret	Utfört	
17. Glömmingegränd	Räcke	Böjt, påkört?	Räta upp	SDF	Utfört	
18. Glömmingegränd kortsida mot förskolan	Soplucka	Klotter	Sanera	FB	Inget svar/Återstår	
19. Gångvägen utmed Förskolan/FB-hus	Asfalten	Fullt av hål	Asfaltera om	SDF	Utfört	
20. Risingeplan	Muren runt Parken	Klotter	Sanera	SDF	Utfört	
21. Krällingegränd 53	Muren	Klotter	Sanera	FB	Utfört	
22. Krällingegränd	Elcentral	Klotter	Sanera	Fortum	Utfört	Nytt klotter
23. Parkväg vid	Asfalt ojämn	Saknar topping	Asfaltera	SDF	Utfört	
24. Krällingegränd	Bollplan	Trasigt staket	Laga	FB	Inget svar/Återstår	
25. Krällingegränd	Bollplan, belysning	Gömd i träd,	Behövs de?	FB	Inget svar/Återstår	
26. Krällingegränd	Besöksparkeringsskylt	Syns ej, smuts?	Göra rent?	Trafiktjänsten	Utfört	

27. Krällingegränd	Papperskorg, trasig	Sopor utanför Laga		FB	Utfört
28. Krällingegränd	Bollplank	Klotter	Sanera	FB	Utfört
29. Lättingebacken 18-36	Trappa ned till källare	Prång att gömma sig i?	Bygga bort?	Stjärnforsen AB	Inget svar/Återstår
30. Lättingebacken	Vippskylt, Tres Bon	Snubbelrisk	Ta bort	Tres Bon-ägare	<i>Verksamhet upphört</i>
31. Lättingebacken	Uteservering?, Tres Bon	Tillstånd Saknas	Ta bort	Tres Bon-ägare	<i>Verksamhet upphört</i>
32. Lättingebacken	Frisör/Tyger Vippskylt	Snubbelrisk	Ta bort	Ägarna	Inget svar/Återstår
33. Lättingebacken/ Tenstastråket	Hål i gångvägen	Snubbelrisk	Asfaltera	SDF	Utfört
34. Åvingegränd/ Tenstastråket	Metallpinne upp ur	Skaderisk	Räta upp	Telia	Inget svar/Återstår
35. Åvingegränd	Orienteringskarta	Syns knappt Gammal	Byta ut? Ta bort?	Einar Mattsson	På gång/planerat Ser över möjlighet att förändra
36. Tenstastråket	”Tunnelbana”-skylt	Blek, syns	Byt ut	Trafiktjänsten	Inget svar/Återstår
37. Åvingegränd	Vippskylt, Almakdessi	Snubbelrisk	Ta bort	Ägaren	Inget svar/Återstår
38. Fotbollsplan vid Elinsborgsskolan	Staket	Stora hål	Laga	Idrottsförvaltningen	Inget svar/Återstår
39. Åvingegränd 3	Parkbänkar	Trasiga	Laga	SDF	Utfört
40. Åvingegränd 3	Sopkorg	Saknas, pinne på plats	Sätt dit sopkorg	SDF	Utfört
41. Åvingegränd 3	Staket skadat	Påkört?	Räta ut	SDF	Inget svar/Återstår
42. Åvingegränd/ Hyppingeplan	Gatlykta J5 179	Skymd av träd	Klipp	Fabege	Utfört

43. Åvingegränd/ Hyppingeplan	Gatlykta	Påkörd, sned	Räta upp	Trafikkontoret	Utfört
44. Åvingegränd/ Hyppingeplan	Ojämn gångväg snubbelrisk	Vatten- samling,	Asfaltera om	Fabege	Inget svar/Återstår
45. Hyppingeplan	Sophus	Sopor Utanför	Töm oftare	Fabege	Utfört Ok, v.47
46. Hyppingeplan	Parkeringen	Glassplitter	Städa upp	Fabege	Utfört
47. Risingeplan	Infart och runt parkering	Hål i gatan!	Asfaltera om	Trafikkontoret	Utfört
48. Risingeplan	Sophus, luckorna lösa	Sopor koms åt av fåglar	Sätt fast luckor	Fabege	Inget svar/Återstår
49. Gångväg Risinge-	Hål i asfalten	Snubbelrisk	Asfaltera om	SDF	Utfört
50. Tenstastråket vid förskolan	Parkbänk	Klotter	Sanera	SDF	Utfört
51. Tenstaallé/ Tenstastråket	Stolpe sned	Skaderisk	Räta upp	Telia	Inget svar/Återstår
52. Tenstaallé/ Tenstastråket	Stolpe ligger i vägkant		Sätt på plats	Trafikkontoret	Utfört
53. Tenstaallé/ Tenstastråket	Hål i gatan	Snubbelrisk	Asfaltera	SDF	Inget svar/Återstår

